



## Siga com Segurança

Respeite a faixa e siga o caminho de segurança

### Recomendações de Segurança para condições de risco de atropelamento, prensamento e queda na área portuária:



Veja e seja visto pelo Operador de Empilhadeira. A visão do Operador é limitada.



Atenção com o trânsito de equipamentos de transporte e tração de carga nas áreas portuárias.



Fique atento ao sinal sonoro dos guindastes e pontes rolantes. Não fique próximo ao trilho de translação.



Para atravessar a linha férrea pare, olhe e escute.